

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 01
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Здание клуба ГУ ТО «Северо-Агеевский
психоневрологический интернат»

Организация, расположенная на объекте:

ГУ ТО «Северо-Агеевский психоневрологический
интернат»

Адрес объекта: ***Тульская область, Суворовский***
район, п. Северо-Агеевский, ул. Пионерская, д.1

Руководитель: ***Директор ГУ ТО «Северо-Агеевского***
психоневрологического интерната» Рыбин Е.А.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Тульской региональной
организации «Всероссийское общество
инвалидов» (ТРО ВОИ)

А.Ф. Новикова

" ____ " _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра – директор
Департамента социальной политики
Министерства труда и социальной
защиты Тульской области
И.А. Щербакова

" ____ " _____ 2020 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 01**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание клуба
- 1.2. Адрес объекта: Тульская область, Суворовский район, п. Северо-Агеевский, ул. Пионерская, д.1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 708,3 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 47000 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1962 г., последнего капитального ремонта – **нет**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2020 г., капитального – 2022 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное учреждение Тульской области «Северо-Агеевский психоневрологический интернат» (ГУ ТО «Северо-Агеевский психоневрологический интернат»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Тульская область, Суворовский район, п.Северо-Агеевский, ул.Ленина, д.8
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство труда и социальной защиты
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Тула, ул. Пушкинская д.29

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: социальная защита населения
- 2.2 Виды оказываемых услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-правовые, социально-педагогические, социально-психологические, услуги, направленные на повышение коммуникативного потенциала
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) взрослые трудоспособного возраста, пожилые
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения, нарушением слуха, умственного развития; все категории инвалидов
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 35 человек / 60 человек / 60 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
автобусы № 196 (остановка Северо-Агеевский).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет) нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м

3.2.2 время движения (пешком) 8 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У,О)	-	1.1- 1.13
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У,О)	-	2.1-2.4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У,О)	-	3.1- 3.16
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	4.1- 4.12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)	-	5.1-5.8
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,У,О,К)	-	6.1-6.7
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О)	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г,У,О).

Рядом с входом на территорию отсутствует система вызова помощи, ширина дверных проемов проходной в свету менее 0,9 м (0,75 м), перед входом и выходом из проходной расположены не дублирующиеся пандусом и поручнями ступени. Отсутствует визуальное и тактильное обозначение путей движения по территории. Отсутствуют парковочные места для инвалидов.

Лестница, расположенная перед входной площадкой, имеет в марше две ступени с различной высотой подъема (0,03 и 0,20 м, не оборудована поручнями. Проступи лестницы не обозначены контрастно. Рядом с началом подъема на лестницу отсутствует кнопка вызова помощи. Край входной площадки не обозначен цветом и фактурой. Колонны, расположенные на входной площадке, не обозначены тактильно. Перед входной дверью отсутствуют наземные тактильно-контрастные предупреждающие указатели. Ручка входной двери не контрастна относительно дверного полотна. Высота порога входной двери более 0,014 м (0,04 м). Рядом с входной дверью отсутствуют знаки доступности входа для инвалидов. Габариты проема входной двери не обозначены. Рядом с входом в здание отсутствует табличка с информацией об учреждении, дублированная шрифтом Брайля. Рядом с входом в здание отсутствует система световой и звуковой информации.

Высота порогов, расположенным на путях движения внутри здания, более 0,014 м (0,04-0,10 м).

На путях движения внутри здания отсутствует тактильная направляющая, а также напольные тактильно-контрастные предупреждающие указатели (перед лестницами и дверными проемами). При входе в здание отсутствует тактильная или тактильно-звуковая мнемосхема. Перед подъемами и спусками на лестницы отсутствуют предупреждающие напольные тактильно-контрастные указатели. Краевые ступени лестничных маршей не обозначены контрастно. Лестницы не дублируются подъемными устройствами. Ширина проемов, расположенных на путях движения внутри здания, в свету менее 0,9 м (0,84-0,86 м). Краевые ступени лестниц на путях эвакуации не обозначены, у лестниц отсутствуют поручни, лестницы не дублируются спусковыми устройствами. Ширина проемов створок дверей на эвакуационных выходах в свету менее 0,9 м (0,77 м). Высота порогов эвакуационных выходов более 0,014 м (0,05 м). Отсутствуют указатели направления движения для инвалидов на путях эвакуации. На эвакуационных выходах отсутствует освещение.

Рядом с входами в кабинеты отсутствуют таблички с их названиями, выполненные рельефно-графическим способом и дублированные шрифтом Брайля. Перед входами в кабинеты отсутствуют напольные тактильно-контрастные предупреждающие указатели или контрастно окрашенная поверхность, габариты дверных проемов не обозначены. Ручки дверей в кабинеты не позволяют инвалиду управлять ими одной рукой. Ширина дверных проемов на входах в кабинеты в свету менее 0,9 м (0,78 м). Кабинеты не оборудованы специальной мебелью (столами и сидениями для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата). Рядом с входом в актовый зал отсутствует табличка с его названием, выполненная рельефно-графическим способом и дублированная шрифтом Брайля. Актовый зал не оборудован индукционной системой. В актовом зале отсутствуют сидения с подлокотниками, не выделены места для размещения инвалидов.

На дверях в туалетных комнатах и кабинах обустроены ручки, не являющиеся доступными для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, выключатели света расположены на высоте более 0,8 м (1,6 м), ширина дверных проемов в туалетные комнаты в свету менее 0,9 м (0,58 м), размеры туалетных кабин менее нормативных значений (0,9x1,35 м), рядом с унитазами в туалетных кабинетах в туалетных комнатах отсутствует пространство для размещения кресла-коляски, в туалетной комнате (фото 5.7) перед унитазом расположена ступень, туалетные комнаты и кабины не оборудованы крючками для трости, костылей и других принадлежностей, в туалетных комнатах отсутствуют опорные поручни, в туалетных комнатах и кабинах отсутствуют кнопки вызова помощи со шнурком, над входами туалетные комнаты не установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии кнопки вызова помощи, на раковинах в туалетных комнатах расположены смесители вентильного типа с раздельным управлением подачей горячей и холодной воды, зеркало в туалетной комнате расположено на высоте более 1,1 м (1,5 м).

На территории отсутствует система навигации. Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и названиями мест получения услуг. Не оборудованы места

обслуживания инвалидов с нарушением слуха. Информация на табличке, обустроенной рядом с входом на территорию, не дублируется шрифтом Брайля. Названия кабинетов и залов не дублируются тактильно. Отсутствуют схемы расположения зон оказания услуг и санитарно-гигиенических помещений, доступные для инвалидов с нарушением зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт,
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт, письмо в муниципалитет
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2020 г. – 2024 г.

В рамках исполнения государственной программы Тульской области "Доступная среда"

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов субъекта РФ на портале <http://zhit-vmeste.ru/>. (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «07» декабря 2019 г.

2. Акта обследования объекта: № 01 от «06» декабря 2019 г.

3. Решения комиссии по обследованию и паспортизации ...от «07» декабря 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУ ТО «Северо-Агеевского
психоневрологического интерната»

_____ Рыбин Е.А.

«___» _____ 2020 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 01
«07» декабря 2019 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание клуба
- 1.2. Адрес объекта: Тульская область, Суворовский район, п. Северо-Агеевский, ул. Пионерская, д.1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 708,3 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 47000 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1962 г., последнего капитального ремонта –
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2020 г., капитального – 2022г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное учреждение Тульской области «Северо-Агеевский психоневрологический интернат» (ГУ ТО «Северо-Агеевский психоневрологический интернат»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Тульская область, Суворовский район, п.Северо-Агеевский, ул.Ленина, д.8
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство труда и социальной защиты
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Тула, ул. Пушкинская д.29

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: социальная защита населения
- 2.2 Виды оказываемых услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-правовые, социально-педагогические, социально-психологические, услуги, направленные на повышение коммуникативного потенциала
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) взрослые трудоспособного возраста, пожилые
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения, нарушением слуха, умственного развития; все категории инвалидов
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 35 человек / 60 человек / 60 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
автобусы № 196 (остановка Северо-Агеевский).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет) нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м

3.2.2 время движения (пешком) 8 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт,
4.2	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	Текущий и капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт, письмо в муниципалитет
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Заместитель директора ГУ ТО «Северо-Агеевский
психоневрологический интернат»

_____ Андрианов С.С.

Директор ГУ ТО «Северо-Агеевского
психоневрологического интерната»

_____ Рыбин Е.А.

«___» _____ 2020 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 01**

п. Северо-Агеевский Тульской области

«05» декабря 2019 г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание клуба
- 1.2. Адрес объекта: Тульская область, Суворовский район, п. Северо-Агеевский, ул. Пионерская, д.1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 708,3 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 47000 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1962 г., последнего капитального ремонта – _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2020 г., капитального – 2022 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное учреждение Тульской области «Северо-Агеевский психоневрологический интернат» (ГУ ТО «Северо-Агеевский психоневрологический интернат»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Тульская область, Суворовский район, п.Северо-Агеевский, ул.Ленина, д.8

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: нет

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
автобусы № 196 (остановка Северо-Агеевский).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет) нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м

3.2.2 время движения (пешком) 8 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У,О)	-	1.1- 1.13
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У,О)	-	2.1-2.4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У,О)	-	3.1- 3.16
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У,О)	-	4.1- 4.12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У,О)	-	5.1-5.8
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,У,О,К)	-	6.1-6.7
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О)	-	-

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г,У,О).

Рядом с входом на территорию отсутствует система вызова помощи, ширина дверных проемов проходной в свету менее 0,9 м (0,75 м), перед входом и выходом из проходной расположены не дублирующиеся пандусом и поручнями ступени. Отсутствует визуальное и тактильное обозначение путей движения по территории. Отсутствуют парковочные места для инвалидов.

Лестница, расположенная перед входной площадкой, имеет в марше две ступени с различной высотой подъема (0,03 и 0,20 м, не оборудована поручнями. Проступи лестницы не обозначены контрастно. Рядом с началом подъема на лестницу отсутствует кнопка вызова помощи. Край входной площадки не обозначен цветом и фактурой. Колонны, расположенные на входной площадке, не обозначены тактильно. Перед входной дверью отсутствуют наземные тактильно-контрастные предупреждающие указатели. Ручка входной двери не контрастна относительно дверного полотна. Высота порога входной двери более 0,014 м (0,04 м). Рядом с входной дверью отсутствуют знаки доступности входа для инвалидов. Габариты проема входной двери не обозначены. Рядом с входом в здание отсутствует табличка с информацией об учреждении, дублированная шрифтом Брайля. Рядом с входом в здание отсутствует система световой и звуковой информации.

Высота порогов, расположенным на путях движения внутри здания, более 0,014 м (0,04-0,10 м).

На путях движения внутри здания отсутствует тактильная направляющая, а также напольные тактильно-контрастные предупреждающие указатели (перед лестницами и дверными проемами).

При входе в здание отсутствует тактильная или тактильно-звуковая мнемосхема. Перед подъемами и спусками на лестницы отсутствуют предупреждающие напольные тактильно-контрастные указатели. Краевые ступени лестничных маршей не обозначены контрастно. Лестницы не дублируются подъемными устройствами. Ширина проемов, расположенных на путях движения внутри здания, в свету менее 0,9 м (0,84-0,86 м). Краевые ступени лестниц на путях эвакуации не обозначены, у лестниц отсутствуют поручни, лестницы не дублируются спусковыми устройствами. Ширина проемов створок дверей на эвакуационных выходах в свету менее 0,9 м (0,77 м). Высота порогов эвакуационных выходов более 0,014 м (0,05 м). Отсутствуют указатели направления движения для инвалидов на путях эвакуации. На эвакуационных выходах отсутствует освещение.

Рядом с входами в кабинеты отсутствуют таблички с их названиями, выполненные рельефно-графическим способом и дублированные шрифтом Брайля. Перед входами в кабинеты отсутствуют напольные тактильно-контрастные предупреждающие указатели или контрастно окрашенная поверхность, габариты дверных проемов не обозначены. Ручки дверей в кабинеты не позволяют инвалиду управлять ими одной рукой. Ширина дверных проемов на входах в кабинеты в свету менее 0,9 м (0,78 м). Кабинеты не оборудованы специальной мебелью (столами и сидениями для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата). Рядом с входом в актовЫй зал отсутствует табличка с его названием, выполненная рельефно-графическим способом и дублированная шрифтом Брайля. Актовый зал не оборудован индукционной системой. В актовом зале отсутствуют сидения с подлокотниками, не выделены места для размещения инвалидов.

На дверях в туалетных комнатах и кабинах обустроены ручки, не являющиеся доступными для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, выключатели света расположены на высоте более 0,8 м (1,6 м), ширина дверных проемов в туалетные комнаты в свету менее 0,9 м (0,58 м), размеры туалетных кабин менее нормативных значений (0,9x1,35 м), рядом с унитазами в туалетных кабинах в туалетных комнатах отсутствует пространство для размещения кресла-коляски, в туалетной комнате (фото 5.7) перед унитазом расположена ступень, туалетные комнаты и кабины не оборудованы крючками для трости, костылей и других принадлежностей, в туалетных комнатах отсутствуют опорные поручни, в туалетных комнатах и кабинах отсутствуют кнопки вызова помощи со шнурком, над входами туалетные комнаты не установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии кнопки вызова помощи, на раковинах в туалетных комнатах расположены смесители вентильного типа с раздельным управлением подачей горячей и холодной воды, зеркало в туалетной комнате расположено на высоте более 1,1 м (1,5 м).

На территории отсутствует система навигации. Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и названиями мест получения услуг. Не оборудованы места обслуживания инвалидов с нарушением слуха. Информация на табличке, обустроенной рядом с входом на территорию, не дублируется шрифтом Брайля. Названия кабинетов и залов не дублируются тактильно. Отсутствуют схемы расположения зон оказания услуг и санитарно-гигиенических помещений, доступные для инвалидов с нарушением зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт,
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт, письмо в муниципалитет
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2020 г. – 2024 г.

В рамках исполнения государственной программы Тульской области "Доступная среда"

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии требуется

(*наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН*)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*) требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*) прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов субъекта РФ на портале <http://zhit-vmeste.ru/>. (*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____7_____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____4_____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____9_____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____9_____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____6_____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____5_____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ объекта на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора ГУ ТО «Северо-Агеевский психоневрологический интернат»

(Должность, Ф.И.О.)

_____ Андрианов С.С.
(Подпись)

Члены рабочей группы:

Фельдшер ГУ ТО «Северо-Агеевский психоневрологический интернат» _____ Воробьева А.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Гл. специалист ГУ ТО «Северо-Агеевский психоневрологический интернат»

(Должность, Ф.И.О.)

_____ Джурабаев С.А.
(Подпись)

Представитель организации, расположенной на объекте:

Библиотекарь ГУ ТО «Северо-Агеевский

психоневрологический интернат»

_____ Душечкина Г.И.

В том числе: представители ИП Воронцов А.Е.:

Специалист по паспортизации

(Должность, Ф.И.О.)

_____ Иванов А.Е.
(Подпись)

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Здание клуба ГУ ТО «Северо-Агеевский психоневрологический интернат», Тульская область, Суворовский район, п. Северо-Агеевский, ул. Пионерская, д.1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1.1, 1.4- 1.8	Рядом с входом на территорию отсутствует система вызова помощи.	К,О, С,Г, У	Обустроить рядом с входом на территорию на высоте 0,85-1,1 м от поверхности пешеходного пути кнопку вызова помощи и обозначить ее специальной пиктограммой на контрастном фоне.	Текущий ремонт
					Ширина дверных проемов проходной в свету менее 0,9 м (0,75 м).	К	Увеличить ширину дверных проемов проходной в свету до не менее 0,9 м. До проведения этих работ организовать проход для людей с инвалидностью через автомобильные ворота.	Капитальный ремонт
					Перед входом и выходом из проходной расположены не дублирующие пандусом и поручнями ступени.	К,О	Организовать вход и выход из проходной в уровне земли (с перепадом высот относительно земли не более 0,015 м) либо продублировать ступени пандусом и поручнями. До проведения этих работ организовать проход для людей с инвалидностью через автомобильные ворота.	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути)	есть		1.9-	Отсутствует визуальное и	С	Обустроить	Теку

	движения на территории			1.13	тактильное обозначение путей движения по территории.		направляющие визуальные указатели (информирующие знаки) на основных путях движения по территории от входа на территорию к входам в здания на высоте 1,5-4,0 м. Организовать оказание ситуативной помощи инвалидам при передвижении по территории.	щий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет		1.2, 1.3	Отсутствуют парковочные места для инвалидов.	К,О, С	Обратиться к администрации муниципального образования по вопросу обустройства на парковке, расположенной рядом с входом на территорию, парковочных мест для инвалидов и их обозначения дорожными знаками «Парковка» с табличками «Инвалид», а также специальной дорожной разметкой на асфальте в соответствии с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, СП 42.13330.2016.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию. Информационная поддержка на всех путях движения МГН. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения)						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (Г,У,О)	-	1.1-1.13	Капитальный ремонт
----------------------------------	--------------	---	----------	--------------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо обустроить твердое покрытие на пути движения от парковки к входу на территорию. Обустроить рядом с входом на территорию на высоте 0,85-1,1 м от поверхности пешеходного пути кнопку вызова помощи и обозначить ее специальной пиктограммой на контрастном фоне. Организовать проход для инвалидов через автомобильные ворота. Обустроить направляющие визуальные указатели (информирующие знаки) на основных путях движения по территории от входа на территорию к входам в здания на высоте 1,5-4,0 м. Организовать оказание ситуативной помощи инвалидам при передвижении по территории. Обустроить на территории специальные скамьи для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Обустроить рядом с входом в здание скамью с поручнями. Обратиться к администрации муниципального образования по вопросу обустройства на парковке, расположенной рядом с входом на территорию, парковочных мест для инвалидов и их обозначения дорожными знаками «Парковка» с табличками «Инвалид», а также специальной дорожной разметкой на асфальте в соответствии с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, СП 42.13330.2016.



Фото 1.1



Фото 1.2



Фото 1.3



Фото 1.4



Фото 1.5



Фото 1.6



Фото 1.7



Фото 1.8



Фото 1.9



Фото 1.10



Фото 1.11



Фото 1.12



Фото 1.13

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Здание клуба ГУ ТО «Северо-Агеевский психоневрологический интернат», Тульская область, Суворовский район, п. Северо-Агеевский, ул. Пионерская, д.1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			<p>Лестница, расположенная перед входной площадкой, имеет в марше две ступени с различной высотой подъема (0,03 и 0,20 м, не оборудована поручнями.</p> <p>Проступи лестницы не обозначены контрастно.</p>	К,О, С С	<p>Вдоль обеих сторон и открытых лестниц, необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м, Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение</p> <p>Обустроить на проступях краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04м Перед внешней лестницей</p>	<p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p>

						обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи		
					Рядом с началом подъема на лестницу отсутствует кнопка вызова помощи.	К,О, С,Г, У	Обустроить рядом с лестничным маршем на лестницу на высоте 0,8-0,9 м кнопку вызова помощи и обозначить ее специальной пиктограммой на контрастном фоне.	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			Лестничный марш не продублирован пандусом	К	Продублировать лестницу, расположенную перед входной площадкой, пандусом с нескользящим покрытием, уклоном не круче 5%, имеющим поручни, расположенные с двух сторон на высоте 0,7 и 0,9 м. Обеспечить при этом ширину пандуса в пределах 0,9-1,0 м.	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.1, 2.2	Край входной площадки не обозначен цветом и фактурой.	С	Обозначить край входной площадки яркой контрастной маркировкой с шириной полосы 0,08-0,1 м.	Текущий ремонт	
				Колонны, расположенные на входной площадке, не обозначены тактильно.	С	Оградить колонны поручнями либо контрастно выделить на высоте 1.1-1.4м	Капитальный ремонт	

					Перед входной дверью отсутствуют наземные тактильно-контрастные предупреждающие указатели.	С	Обустроить перед входной дверью на расстоянии открытого дверного полотна наземные тактильно-контрастные предупреждающие указатели с контрастной нескользящей поверхностью глубиной 0,5-0,6 м.	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	2.1, 2.3	Ручка входной двери не контрастна относительно дверного полотна.	С	Обозначить ручку входной двери яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой.	Текущий ремонт	
				Высота порога входной двери более 0,014 м (0,04 м).	К	Устранить порог входной двери или занизить до высоты не более 0,014 м. До проведения этих работ приобрести и применять перекатной или рулонный пандус.	Текущий ремонт	
				Рядом с входной дверью отсутствуют знаки доступности входа для инвалидов.	К,О, С,Г, У	Обустроить рядом с входной дверью на стене со стороны дверной ручки на высоте 1,4-2,1 м знаки доступности (пиктограммы) входа для инвалидов.	Текущий ремонт	
				Габариты проема входной двери не обозначены.	С	Обозначить габариты проема входной двери яркой контрастной относительно дверного полотна лентой или световыми маяками.	Текущий ремонт	
				Рядом с входом в здание отсутствует табличка с информацией об учреждении, дублированная шрифтом Брайля.	К,О, С,Г, У	Установить информационную тактильную таблицу с названием организации и режимом работы для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков, символов, а также	Текущий ремонт	

							рельефно-точечного шрифта Брайля, разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,2- 1,6м и на расстоянии 0.1-0.6м от дверного полотна..	
				Рядом с входом в здание отсутствует система световой и звуковой информации.	С,Г		Рекомендуется установить рядом с входом в здание бегущую строку и звуковой маяк.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	нет		-	-	-		-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию; выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г,У,О)		2.1-2.4	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо заменить лестницу, расположенную перед входной площадкой, пандусом с нескользящим покрытием, уклоном не круче 5%, имеющим поручни, расположенные с двух сторон на высоте 0,7 и 0,9 м. Обеспечить при этом ширину пандуса в пределах 0,9-1,0 м. Обустроить рядом с началом подъема на лестницу на высоте 0,8-0,9 м кнопку вызова помощи и обозначить ее специальной пиктограммой на контрастном фоне. Обеспечить при этом ширину пандуса в пределах 0,9-1,0 м. Обозначить край входной площадки яркой контрастной маркировкой с шириной полосы 0,08-0,1 м. Оградить колонны поручнями. Обустроить перед входной дверью на расстоянии открытого дверного полотна наземные тактильно-контрастные предупреждающие указатели с контрастной нескользящей поверхностью глубиной 0,5-0,6 м. Обозначить ручку входной двери яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Устранить порог входной двери или занизить до высоты не более 0,014 м. До проведения этих работ приобрести и применять перекатной или рулонный пандус. Обустроить рядом с входной дверью на стене со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6 м знаки доступности (пиктограммы) входа для инвалидов. Обозначить габариты проема входной двери яркой контрастной относительно дверного полотна лентой или световыми маяками. Обустроить рядом с входом в здание табличку с информацией об учреждении, дублированную шрифтом Брайля. Рекомендуется установить рядом с входом в здание бегущую строку и звуковой маяк.



Фото 2.1



Фото 2.2



Фото 2.3

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Здание клуба ГУ ТО «Северо-Агеевский психоневрологический интернат», Тульская область, Суворовский район, п. Северо-Агеевский, ул. Пионерская, д.1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		3.1-3.4, 3.7, 3.8	Высота порогов, расположенным на путях движения внутри здания, более 0,014 м (0,04-0,10 м).	К	Устранить пороги на путях движения внутри здания или занизить их до высоты не более 0,014 м.	Капитальный ремонт
					На путях движения внутри здания отсутствует тактильная направляющая, а также напольные тактильно-контрастные предупреждающие указатели (перед лестницами и дверными проемами).	С	Обустроить на основных путях движения внутри здания тактильную направляющую либо пристенные поручни, расположенные на высоте 0,9 м, а также напольные тактильно-контрастные предупреждающие указатели (перед лестницами и дверными проемами).	Текущий ремонт
					При входе в здание отсутствует тактильная или тактильно-звуковая мнемосхема.	С	Установить на расстоянии 2-4 м от входа в здание по правой стороне тактильную или тактильно-звуковую мнемосхему.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		3.5, 3.6	Перед подъемами и спусками на лестницы отсутствуют предупреждающие напольные тактильно-контрастные указатели.	С	Обустроить за 0,3 м до краев ступеней перед подъемами и спусками на лестницы на путях движения инвалидов и МГН предупреждающие напольные тактильно-контрастные	Текущий ремонт

						указатели с контрастной нескользящей поверхностью глубиной 0,5-0,6 м.		
					Краевые ступени лестничных маршей не обозначены контрастно.	С	Обозначить краевые ступени лестниц на путях движения инвалидов и МГН яркой контрастной маркировкой с шириной полосы 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04 м.	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Лестницы не дублируются подъемными устройствами.	К	Приобрести мобильный лестничный подъемник.	Индивидуальное решение с ТСР
3.5	Дверь	есть			Ширина проемов, расположенных на путях движения внутри здания, в свету менее 0,9 м (0,84-0,86 м).	К	Обеспечить оказание К ситуативной помощи в преодолении дверных проемов.	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		3.9-3.16	Краевые ступени лестниц на путях эвакуации не обозначены, у лестниц отсутствуют поручни, лестницы не дублируются спусковыми устройствами.	К,О,С	Обозначить краевые ступени лестниц на путях эвакуации яркой контрастной маркировкой с шириной контрастной полосы 0,08-0,1 м. Рекомендуется установить систему Самоспас или приобрести стулья для эвакуации инвалидов по лестнице.	Текущий ремонт
					Ширина проемов створок дверей на эвакуационных выходах в свету менее 0,9 м (0,77 м).	К	Заменить полотна дверей на эвакуационных выходах на более широкие (с шириной створки в свету не менее 0,9 м).	Капитальный ремонт

				Высота порогов эвакуационных выходов более 0,014 м (0,05 м).	К	Устранить пороги на путях эвакуации или занизить до высоты не более 0,014 м.	Капитальный ремонт
				Отсутствуют указатели направления движения для инвалидов на путях эвакуации.	К,О, С,Г, У	Обустроить на путях эвакуации указатели направления движения к эвакуационным выходам.	Текущий ремонт
				На эвакуационных выходах отсутствует освещение.	К,О, С,Г, У	Оборудовать освещение на эвакуационных выходах.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Выделен наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения, выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола, наличие зоны отдыха на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места, наличие визуальной и тактильной предупредительной информации о препятствии перед дверными проемами и входами на лестницы, наличие информации о схеме движения инвалидов по зданию, наличие обозначающих маршрут движения знаков.					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (Г,У,О)		3.1-3.16	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо устранить пороги на путях движения внутри здания или занизить их до высоты не более 0,014 м. Обустроить на основных путях движения внутри здания тактильную направляющую либо пристенные поручни, расположенные на высоте 0,9 м, а также напольные тактильно-контрастные предупреждающие указатели (перед лестницами и дверными проемами). Установить на расстоянии 2-4 м от входа в здание по правой стороне тактильную или тактильно-звуковую мнемосхему. Обустроить за 0,3 м до краев ступеней перед подъемами и спусками на лестницы на путях движения инвалидов и МГН предупреждающие напольные тактильно-контрастные указатели с контрастной нескользящей поверхностью глубиной 0,5-0,6 м. Обозначить краевые ступени лестниц на путях движения инвалидов и МГН яркой контрастной маркировкой с шириной полосы 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04 м. Приобрести мобильный лестничный подъемник. Обозначить краевые ступени лестниц на путях эвакуации яркой контрастной маркировкой с шириной контрастной полосы 0,08-0,1 м. Рекомендуется установить систему Самоспас или приобрести стулья для эвакуации инвалидов по лестнице. Заменить полотна дверей на эвакуационных выходах на более широкие (с шириной створки в свету не менее 0,9 м). Устранить пороги на путях эвакуации или занизить до высоты не более 0,014 м. Обустроить на путях эвакуации указатели направления движения к эвакуационным выходам. Оборудовать освещение на эвакуационных выходах.



Фото 3.1



Фото 3.2



Фото 3.3



Фото 3.4




Фото 3.5




Фото 3.6



Фото 3.7



Фото 3.8



Фото 3.9



Фото 3.10




Фото 3.11



Фото 3.12



Фото 3.13



Фото 3.14



Фото 3.15



Фото 3.16

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Здание клуба ГУ ТО «Северо-Агеевский психоневрологический интернат», Тульская область, Суворовский район, п. Северо-Агеевский, ул. Пионерская, д.1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		4.1-4.8	Рядом с входами в кабинеты отсутствуют таблички с их названиями, выполненные рельефно-графическим способом и дублированные шрифтом Брайля.	С	Обустроить рядом с входами в кабинеты на высоте 1,2-1,6 м со стороны дверных ручек на расстоянии 0,1–0,5 м от дверных проемов таблички с названиями кабинетов, выполненные рельефно-графическим способом и дублированные шрифтом Брайля.	Текущий ремонт
					Перед входами в кабинеты отсутствуют напольные тактильно-контрастные предупреждающие указатели или контрастно окрашенная поверхность, габариты дверных проемов не обозначены.	С	Рекомендуется предусмотреть перед входами в кабинеты контрастно окрашенную поверхность, предусмотреть использование световых маячков, обозначающих габариты дверных проемов.	Текущий ремонт

				<p>Ручки дверей в кабинеты не позволяют инвалиду управлять ими одной рукой.</p> <p>Ширина дверных проемов на входах в кабинеты в свету менее 0,9 м (0,78 м).</p> <p>Кабинеты не оборудованы специальной мебелью (столами и сидениями для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата).</p>	<p>К,О,С</p> <p>К</p> <p>О</p>	<p>Обустроить на дверях в кабинеты контрастные эргономичные ручки (нажимного действия или П-образной формы).</p> <p>В рамках проведения капитального ремонта увеличить ширину дверных проемов в кабинеты, предполагающих для доступа инвалидов, в свету до не менее 0,9 м. До этого времени организовать оказание ситуативной помощи К в преодолении дверных проемов со стороны сотрудников учреждения, в т.ч. с использованием зауженных кресел-колясок.</p> <p>Оборудовать кабинеты столами и сидениями для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.</p>	<p>Текущий ремонт</p> <p>Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП</p> <p>Текущий ремонт</p>
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	4.9-4.12	<p>Рядом с входом в актовый зал отсутствует табличка с его названием, выполненная рельефно-графическим способом и дублированная шрифтом Брайля.</p>	С	<p>Обустроить рядом с входом в актовый зал на высоте 1,2-1,6 м со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1–0,5 м от дверного проема табличку с его названием, выполненную рельефно-графическим способом и дублированную шрифтом Брайля.</p>	Текущий ремонт

					Актовый зал не оборудован индукционной системой.	Г	Рекомендуется обустроить в актовом зале индукционную систему, систему дублирования звуковой информации – визуальной.	Текущий ремонт
					В актовом зале отсутствуют сидения с подлокотниками, не выделены места для размещения инвалидов.	К,О,С, Г	Обустроить в актовом зале несколько сидений с подлокотниками. Обозначить места для размещения инвалидов.	Текущий ремонт
4.3	Прилабочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов)</p> <p>Информирующие обозначения помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. <p>Наличие мест для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей полноценное восприятие информации и оптимальных условий для отдыха.</p>						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДЧ-И(Г,О,У)		4.1-4.12	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо обустроить рядом с входами в кабинеты на высоте 1,2-1,6 м со стороны дверных ручек на расстоянии 0,1–0,5 м от дверных проемов таблички с названиями кабинетов, выполненные рельефно-графическим способом и дублированные шрифтом Брайля. Рекомендуется предусмотреть перед входами в кабинеты контрастно окрашенную поверхность, предусмотреть использование световых маячков, обозначающих габариты дверных проемов. Обустроить на дверях в

кабинеты контрастные эргономичные ручки (нажимного действия или П-образной формы). В рамках проведения капитального ремонта увеличить ширину дверных проемов в кабинеты, предполагающиеся для доступа инвалидов, в свету до не менее 0,9 м. До этого времени организовать оказание ситуативной помощи инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, в преодолении дверных проемов со стороны сотрудников учреждения, в т.ч. с использованием зауженных кресел-колясок. Оборудовать кабинеты столами и сидениями для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Обустроить рядом с входом в актовый зал на высоте 1,2-1,6 м со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1–0,5 м от дверного проема табличку с его названием, выполненную рельефно-графическим способом и дублированную шрифтом Брайля. Рекомендуется обустроить в актовом зале индукционную систему. Обустроить в актовом зале несколько сидений с подлокотниками. Обозначить места для размещения инвалидов.



Фото 4.1




Фото 4.2



Фото 4.3



Фото 4.4



Фото 4.5



Фото 4.6



Фото 4.7



Фото 4.8



Фото 4.9



Фото 4.10



Фото 4.11



Фото 4.12

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Здание клуба ГУ ТО «Северо-Агеевский психоневрологический интернат», Тульская область, Суворовский район, п. Северо-Агеевский, ул. Пионерская, д.1

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Здание клуба ГУ ТО «Северо-Агеевский психоневрологический интернат», Тульская область, Суворовский район, п. Северо-Агеевский, ул. Пионерская, д.1

I Результаты обследования:

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет			-	-	-	-
Санузел	нет			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется.

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Здание клуба ГУ ТО «Северо-Агеевский психоневрологический интернат», Тульская область, Суворовский район, п. Северо-Агеевский, ул. Пионерская, д.1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетные комнаты	есть		5.1-5.8	На дверях в туалетных комнатах и кабинах обустроены ручки, не позволяющие инвалиду управлять ими одной рукой.	О	Обустроить на дверях туалетных комнат и кабинах контрастные эргономичный дверные ручки (нажимного действия или П-образной формы).	Текущий ремонт
					Выключатели света расположены на высоте более 0,8 м (1,6 м).	К	Обустроить доступную для инвалидов туалетную комнату:	Капитальный ремонт
					Ширина дверных проемов в туалетные комнаты в свету менее 0,9 м (0,58 м).	К	- выключатели света на высоте 0,4-0,8 м - ширина дверных проемов в свету не менее 0,9 м	
					Размеры туалетных кабин менее нормативных значений (0,9x1,35 м), рядом с унитазами в туалетных кабинах в туалетных комнатах отсутствует пространство для размещения кресла-коляски, в туалетной комнате (фото 5.7) перед унитазом расположена ступень.	К	- отсутствие порогов - рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски шириной не менее 0,8 м.	
					Туалетные комнаты и кабины не оборудованы крючками для трости, костылей и других принадлежностей.	К,О,С	Оборудовать туалетные комнаты и кабины крючками для трости, костылей и других принадлежностей.	Текущий ремонт
				В туалетных комнатах отсутствуют опорные	К,О,С	Обустроить рядом с унитазами и раковинами в	Капитальный	

				<p>поручни.</p> <p>В туалетных комнатах и кабинах отсутствуют кнопки вызова помощи со шнурком.</p> <p>Над входами туалетные комнаты не установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии кнопки вызова помощи.</p> <p>На раковинах в туалетных комнатах расположены смесители вентильного типа с раздельным управлением подачей горячей и холодной воды.</p> <p>Зеркало в туалетной комнате расположено на высоте более 1,1 м (1,5 м).</p>	<p>К,О,С, Г,У</p> <p>К,О,С, Г,У</p> <p>О</p> <p>К</p>	<p>туалетных комнатах эргономичные опорные поручни.</p> <p>Обустроить в туалетных комнатах и кабинах кнопки вызова помощи со шнурком и обозначить их специальными пиктограммами на контрастном фоне.</p> <p>Обустроить над входами туалетные комнаты световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии кнопки вызова помощи.</p> <p>Обустроить на раковинах в туалетных комнатах эргономичные смесители (локтевые или сенсорные).</p> <p>Обустроить в туалетной комнате, предполагающей для доступа К, поворотное зеркало.</p>	<p>ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p>
5.2	Душевая/ ванная комната	нет		-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет		-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в общественных уборных, - в общественных зданиях, - производственных зданиях, - в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более) <p>Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов 					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У)		5.1-5.8	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо обустроить на дверях туалетных комнатах и кабинках контрастные эргономичный дверные ручки (нажимного действия или П-образной формы). Обустроить доступную для инвалидов туалетную комнату:

- выключатели света на высоте 0,4-0,8 м
- ширина дверных проемов в свету не менее 0,9 м
- отсутствие порогов

- рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски шириной не менее 0,8 м.

Оборудовать туалетные комнаты и кабинки крючками для трости, костылей и других принадлежностей. Обустроить рядом с унитазами и раковинами в туалетных комнатах эргономичные опорные поручни. Обустроить в туалетных комнатах и кабинках кнопки вызова помощи со шнурком и обозначить их специальными пиктограммами на контрастном фоне. Обустроить над входами туалетные комнаты световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии кнопки вызова помощи. Обустроить на раковинах в туалетных комнатах эргономичные смесители (локтевые или сенсорные). Обустроить в туалетной комнате, предполагающейся для доступа инвалидов, передвивигающихся на кресле-коляске, поворотное зеркало.



Фото 5.1



Фото 5.2



Фото 5.3



Фото 5.4



Фото 5.5



Фото 5.6



Фото 5.7



Фото 5.8

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Здание клуба ГУ ТО «Северо-Агеевский психоневрологический интернат», Тульская область, Суворовский район, п. Северо-Агеевский, ул. Пионерская, д.1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		6.1-6.6	<p>На территории отсутствует система навигации.</p> <p>Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и названиями мест получения услуг.</p>	<p>К,О,С, Г,У</p> <p>К,О,С, Г,У</p>	<p>Обустроить недалеко от входа на территорию с внутренней стороны стенд со схемой путей движения по территории к доступным для инвалидов входам в здания.</p> <p>Обустроить на путях движения внутри здания визуальные средства информации с указанием направления движения к местам получения услуг.</p>	<p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p>
6.2	Акустические средства	есть		6.7	Не оборудованы места обслуживания инвалидов с нарушением слуха.	Г	Установить индукционные системы в местах обслуживания инвалидов с нарушением слуха.	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			<p>Информация на табличке, обустроенной рядом с входом на территорию, не дублируется шрифтом Брайля.</p> <p>Названия кабинетов и залов не дублируются тактильно.</p>	<p>С</p> <p>С</p>	<p>Обустроить рядом с входом на территорию на высоте 1,2-1,6 м табличку с информацией об учреждении, дублированной шрифтом Брайля.</p> <p>Обустроить рядом с дверными полотнами</p>	<p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p>

						кабинетов и залов, предполагающих для доступа инвалидов, со стороны дверных ручек таблички названиями кабинетов, дублированными шрифтом Брайля.	т
				Отсутствуют схемы расположения зон оказания услуг и санитарно-гигиенических помещений, доступные для инвалидов с нарушением зрения.	С	Обустроить тактильную мнемосхему по правой стороне на расстоянии 2-4 м от входа в здание.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Система средств информации зон и помещений должна предусматривать возможность получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Системы средств информации должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными). Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания. Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией.					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,Г,У)		6.1-6.7	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо обустроить недалеко от входа на территорию с внутренней стороны стенд со схемой путей движения по территории к доступным для инвалидов входам в здания. Обустроить на путях движения внутри здания визуальные средства информации с указанием направления движения к местам получения услуг. Установить индукционные системы в местах обслуживания инвалидов с нарушением слуха. Обустроить рядом с входом на территорию на высоте 1,2-1,6 м табличку с информацией об учреждении, дублированной шрифтом Брайля. Обустроить рядом с дверными полотнами кабинетов и залов, предполагающих для доступа инвалидов, со стороны дверных ручек таблички названиями кабинетов, дублированными шрифтом Брайля. Обустроить тактильную мнемосхему по правой стороне на расстоянии 2-4 м от входа в здание.



Фото 6.1



Фото 6.2



Фото 6.3



Фото 6.4



Фото 6.5



Фото 6.6



Фото 6.7